

Inženjerska metoda pomaka

Zadatak C-3.

Za zadani nosač nacrtajte M, T i N dijagrame inženjerskom metodom pomaka.

